

Sicherheitsinformation-Fehlfunktion der Feststellbremse bei TOPRO Troja 2G Rollator

RollatorTOPRO GmbH

Die TOPRO GmbH hat eine dringende Sicherheitsinformation bzw. möglicher Fehlfunktion der Feststellbremse des Rollators TOPRO Troja 2G herausgegeben. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es nach einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 12 Monaten zu einer Fehlfunktion der Feststellbremse kommen. Demnach kann es vorkommen, dass der im Griffgehäuse verbaute Bremshebel beim Niederdrücken nicht mehr richtig einrastet. Es besteht die Gefahr, dass sich die Bremse löst.



Von dieser möglichen Fehlfunktion betroffen sind

Rollator TOPRO Troja 2G

Größe M

bis einschließlich Seriennummer 156 531 152

Rollator TOPRO Troja 2G

Größe S

bis einschließlich Seriennummer 156 670 071

Besitzer eines betroffenen Rollators sollten umgehend den jeweiligen Händler / Sanitätshaus oder den TOPRO [Kundenservice](#) kontaktieren.

Betroffene Rollatoren werden mit einem Ersatzteil der nachgebesserten Feststellbremse auf den neuesten Stand gebracht

- [Hilfsmittel](#)

ARTIKEL VOM · 2. SEPTEMBER 2015

Sicherheitsinformation zu Rollatoren von RUSSKA

Ludwig Bertram GmbH Rollator

Die Firma Ludwig Bertram informiert ihre Kunden über eine korrektive Maßnahme zu RUSSKA Rollatoren Standard mit den Artikel-Nr. 11442 010 / 11442 020 / 11442 030 / 11442 035



Wie das Unternehmen mitteilt, hat sich bei dem RUSSKA Rollator Standard herausgestellt, dass innerhalb einer Produktionscharge durch ein falsch verwendetes Bauteil im Einzelfall der Bowdenzug in den Bremsgriff gezogen werden kann, wodurch es zu einer verminderten Bremskraft kommen kann. Die Bremskraft kann sich dadurch so stark verringern, dass die Bremse nicht mehr ausreichend greift. Der ungebremste Rollator könnte sich ungewollt fortbewegen und keine ausreichende Stütze für den Anwender sein. Als Folge ist ein Sturz des Anwenders nicht vollständig auszuschließen

Betroffene Rollatoren

RUSSKA Rollator Standard

Artikel-Nr. 11442 010, 11442 020, 11442 030, 11442 035

Seriennummern:

190015 15 01 2931 – 5930 | 190015 15 03 2361 – 4160

190015 15 02 0601 – 1180 | 190015 15 04 0561 – 1760

190015 15 03 0001 – 0600 | 190015 15 05 0001 – 1200

Die Reduktion der Bremskraft erfolgt sehr langsam. Der plötzliche Verlust der Bremskraft ist nicht zu erwarten, so das Unternehmen weiter.

Wenn Sie eine Verminderung der Bremskraft bemerken oder unsicher sind, benutzen Sie den Rollator nicht weiter.

Wenden Sie sich in diesem Fall bitte umgehend an den Fachhändler, bei dem Sie Ihren Rollator erhalten haben.