

## Rückruf-Brandgefahr – Specialized ruft die Lampen „Flux“ und „Stix“ zurück

### FahrradSpecialized

Specialized ruft in Kooperation mit der „United States Consumer Product Safety Commission (CPSC)“ vorsorglich die Lampen „Flux“ und „Stix“ zurück.

#### Betroffener Artikel

BETROFFENE MODELLE: Die nachfolgende Auflistung zeigt auf, welche Modelle betroffen sind. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Produkt betroffen ist, stellen Sie bitte die Benutzung ein und kontaktieren Sie Ihren nächsten Specialized Händler.



Fig. 1: Flux Headlights und Taillights



Fig. 2: Stix Headlights und Taillights

- Flux Expert Headlight
- Flux Elite Headlight
- Flux Expert Taillight
- Stix Comp Headlight
- Stix Comp Taillight
- Stix Sport Headlight
- Stix Sport Taillight
- Stix Sport Headlight und Taillight Combo

Wie das Unternehmen mitteilt, können die betroffenen Produkte überhitzen, Feuer verursachen und zu Verbrennungen führen.

Specialized bittet Besitzer der betroffenen Lichter, diese bei Ihrem Specialized Händler abzugeben. Specialized wird die Firmware auf Ihrer Flux Headlight in einem autorisierten Specialized Service Center aktualisieren und Sie mit weiteren Informationen versorgen.

Falls Sie eine Flux Expert Taillight haben, wird Specialized diese gegen ein aktuelles Modell austauschen. Falls Sie eine Stix Lampe haben, wird Specialized diese gegen ein aktuelles Modell austauschen.

All diese Maßnahmen sind für Sie kostenfrei

Weitere Fragen beantwortet der jeweilige Specialized Händler

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Austausch** | Kassenbon notwendig? **Nein**