

ARTIKEL VOM · 30. MÄRZ 2016

## Sicherheitshinweis- Mängel im Schlagschutz bei Reitschutzwesten „BELTON“ von Busse

### Busse Sportartikel GmbH Reiten

Der Reitsportausrüster Busse informiert über Mängel im Schlagschutz bei einem Teil der Sicherheitswesten „BELTON“, die zwischen 05/2015 und 03/2016 in den Fachhandel gelangt sind. Die betroffenen Westen bieten im Falle eines Unfalls unter Umständen nicht den angegebenen Schutz, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Betroffen sind nach Unternehmensangaben ausschließlich Westen des Herstellungsjahres 2015

### Betroffener Artikel



### Sicherheitswesten „BELTON“

### Herstellungsjahr 2015

zu finden auf dem Innnäher in der Innenseite der Weste und auf der Rückseite des Hangtags

Sollten Sie eine solche Sicherheitsweste besitzen, stellen Sie deren Gebrauch umgehend ein. Bitte bringen Sie Ihre Weste zu dem Händler zurück, von dem Sie diese erworben haben. BUSSE wird betroffene Westen durch mindestens gleichwertige Ersatzwesten austauschen.

[Weitere Informationen >](#)

Fragen beantwortet der **BUSSE-Kundenservice** unter

**Telefon: +49 (0)4442/9369-0 (von 8–17 Uhr)**

**Email: [sicherheitshinweis@busse-reitsport.de](mailto:sicherheitshinweis@busse-reitsport.de)**

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Austausch** | Kassenbon notwendig? **Nein**